

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie,
hala sportowa ul. Kusocińskiego 2

Wejście główne znajduje się od strony ul. Kusocińskiego, prowadzą do niego schody, są też dwa wejścia boczne od strony parkingów pływalni Orka przy ul. Olimpijskiej. Tam też znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych.

Recepcja/dyżurka jest zlokalizowana po prawej stronie od wejścia a biura w głębi korytarza po lewo i prawo.

Obiekt posiada swobodne ciągi komunikacyjne, bez barier, bramek.

Dla osób na wózkach dostępna jest duża sala, korytarze, na małej sali rozłożone materace, na trybuny nie ma możliwości wjazdu wózkiem.

W budynku nie ma platformy przyschodowej ani windy, nie ma także toalety dla niepełnosprawnych. Wokół obiektu niepełnosprawni nie znajdą wyznaczonych miejsc parkingowych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brakuje natomiast rozwiązań wspomagających osoby niepełnosprawne, np. tablic z powiększonym drukiem, oznaczeń w alfabecie Braille'a. Placówka nie posiada również tłumacza polskiego języka migowego.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie,
ul. Chopina 101

Wejście do hali sportowej znajduje się od strony ul. Chopina, dostęp do szatni oraz pomieszczeń jest z poziomu zerowego, na widownię prowadzą schody. Obiekt nie posiada windy, ani platformy przyschodowej.

Sekretariat znajduje się w korytarzu po lewej stronie od wejścia, a w budynku nie ma ograniczeń w poruszaniu się, także z psem przewodnikiem. WC dla niepełnosprawnych znajduje się metr od wejścia do budynku.

W pobliżu obiektu nie wyznaczono miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. Nie ma także rozwiązań wspomagających osoby niepełnosprawne - pętli indukcyjnych, tablic z powiększonym drukiem, oznaczeń w alfabecie Braille'a, czy tłumacza polskiego języka migowego.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie,
ul. Olimpijska 3

Wejście do budynku znajduje się od ulicy Olimpijskiej, prowadzą do niego niskie schody oraz podjazd dla niepełnosprawnych, jest także winda. Na tyłach pływalni niepełnosprawni znajdą wyznaczone dla nich miejsca parkingowe

Po wejściu do budynku na wprost wejścia znajduje się punkt obsługi klienta. Po prawej stronie - korytarz prowadzący do sekretariatu, kadr oraz gabinetów dyrektora i jego zastępcy. Po lewej stronie od wejścia jest winda oraz schody prowadzące na piętro pływalni Orka.

Klienci, także na wózkach, mogą swobodnie poruszać się po budynku w miejscach ogólnodostępnych.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych została zlokalizowana na parterze

10 m na prawo od głównego wejścia. Przebieralnia przed wejściem na nieckę basenową.
Drugie piętro na wprost korytarzem od windy 15 m.

Niepełnosprawni korzystający z pomocy psa przewodnika mogą wejść tylko na parter, aby zasięgnąć informacji. Nie ma rozwiązań wspomagających osoby niewidome i niedowidzące, ani tłumacza polskiego języka migowego.

Raport dostępności strony

Raport ten przedstawia ocenę zgodności strony internetowej z wytycznymi W3C dotyczącymi dostępności treści internetowych WCAG (ang. Web Content Accessibility Guidelines) (Web20) oraz zapisów Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848) (Dziennik Ustaw, 2019). W odniesieniu do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej uwzględniono regulacje wynikające z Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198) (Dziennik Ustaw, 2001) oraz Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 204 poz. 1195) (Dziennik Ustaw, 2011).

Informacje na temat zgodności dostępności stron internetowych została dokonana przy użyciu ręcznej oceny oraz z wykorzystaniem automatycznych narzędzi oceny przez wykorzystanych przez recenzenta . Strona internetowa mogła zostać zmodyfikowana od tego czasu.

W celu dokonania recenzji posłużono się następującymi narzędziami:

- validator.utilitia.pl
- achecker.ca

Recenzja ręczna polega na sprawdzeniu zgodności z WCAG 2.1. Metoda recenzji opierała się na czterech zasadach:

1. Postrzegalność – to informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika, które muszą być przedstawione użytkownikom w sposób dostępny dla ich zmysłów.
2. Funkcjonalności – komponenty interfejsu użytkownika oraz nawigacja muszą być możliwe do użycia.
3. Zrozumiałości – informacje oraz obsługa interfejsu użytkownika muszą być zrozumiałe.
4. Solidności – treść musi być solidnie opublikowana, tak, by mogła być skutecznie interpretowana przez różnego rodzaju oprogramowania użytkownika, w tym technologie wspomagające.

Audyt dostępności cyfrowej za pomocą narzędzia do badania dostępności - www.utilitia.pl, zalecanego na stronie: www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/czy-twoja-strona-jest-dostepna w poniższym zakresie:

Poziom walidacji - A WCAG

- Walidacja HTML-a
- Dostępność plików PDF
- Walidacja unikalności identyfikatorów HTML-a
- Walidacja poprawności nagłówków
- Prymitywne formatowanie
- Możliwość ominięcia powtarzalnych bloków
- Obecność etykiet formularzy
- Dostępność CAPTCHA
- Kolejność pól formularzy
- Poprawność linków
- Dostępność bez javascriptu
- Wyróżnienia
- Mruganie elementów
- Unikalność metadanych
- Dostępność linków
- Dźwięk
- Poprawność deklaracji języka
- Obecność deskryptorów mediów

Poziom walidacji - AA WCAG

- Obecność etykiet formularzy
- Obecność nawigacji w tym samym miejscu
- Kontrast elementów tekstowych
- Dostępność linków
- Topologia linków
- Poprawność deklaracji języka

Wykazał, że: „Analizowana strona spełnia wybrane przez Ciebie kryteria dostępności”